
numberOfTakeImages
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
SaTd
SaSr
SaSs
HcTd
HcSr
HcSs
GsTd
GsSr
GsSs
GgTd
GgSr
GgSs
ISAMP


taskPriority
4500
5000
5500
6000
6500
7000
SaTd
SaSr
SaSs
HcTd
HcSr
HcSs
GsTd
GsSr
GsSs
GgTd
GgSr
GgSs
ISAMP


minimizeSlewing
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
SaTd
SaSr
SaSs
HcTd
HcSr
HcSs
GsTd
GsSr
GsSs
GgTd
GgSr
GgSs
ISAMP


minimizePointing
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
SaTd
SaSr
SaSs
HcTd
HcSr
HcSs
GsTd
GsSr
GsSs
GgTd
GgSr
GgSs
ISAMP


weightedSum
5000
5500
6000
6500
7000
7500
SaTd
SaSr
SaSs
HcTd
HcSr
HcSs
GsTd
GsSr
GsSs
GgTd
GgSr
GgSs
ISAMP


weightedSumMean
5000
5500
6000
6500
7000
7500
SaTd
SaSr
SaSs
HcTd
HcSr
HcSs
GsTd
GsSr
GsSs
GgTd
GgSr
GgSs
ISAMP


weightedSumStdDev
0
5
10
15
SaTd
SaSr
SaSs
HcTd
HcSr
HcSs
GsTd
GsSr
GsSs
GgTd
GgSr
GgSs
ISAMP